

Cliente / Client : ECC

Contracto / Contract Nº: CMM.Subk.4900.023

Numero de Projecto / Project Number: N/A

Lajes Field, Terceira Island, Azores

- Limpeza e desgaseificação de tanques.
- Montagem e desmontagem de andaimes.
- Reparação dos anéis de reforço dos tanques.
- Reparações de pintura interiores.
- Substituição de resguardos e redes anti-pássaro.
- Substituição do tubo de controlo da válvula de controlo de entrada.
- Substituição de cabos terra do flutuador interno.
- Execução de picagens para instalação de sensores de nível.
- Substituição de vedantes das colunas.



Figura 1 – Limpeza e desgaseificação de tanques.

Figure 1 – Cleaning and de-gas of tanks.



Figura 2 – Montagem e desmontagem de andaimes.

Figure 2 – Scaffolding system assembly and disassembly.



Figura 3 – Instalação de novos vedantes das colunas.

Figure 3 – Installation of column penetration gaskets..

- Cleaning and de-gas of tanks.
- Exterior scaffolding assembly and disassembly. Repairs to the wind girder.
- Anticorrosive coating repairs to interior damaged coating.
- Overflow circulation vents and bird screens replacement.
- Installation of pilot tubing for the overfill valve.
- Replacement of the internal floating roof grounding cables.
- Execution of nozzles for the level sensors.
- Replacement of penetration gaskets.



Figura 4 – Reparações da pintura pontuais.

Figure 4 – Minor interior coating repairs.



Figura 5 – Instalação de novos resguardos e grelhas anti-pássaro.

Figure 6 – Installation of new overflows and bird screens.



Figura 6 – Reparação dos anéis de reforço.

Figure 6 – Repairs to the windgirders.

Período de Construção / Construction Period: Março 2017/ march 2017